

Návod na použitie

Airbrush

Ako na to:

1. Naplňte nádobku dostatočne nariadenou farbou (tušou)
2. Držte airbrush pištoľ ľahko v ruke.
3. Po stlačení spúšte začne prúdiť vzduch. Posunom spúšte dozadu regulujete množstvo farby (u niektorých modelov možno nastaviť doraz ihly)
4. Vzhľad striekaného efektu regulujete množstvom farby , vzdialenosťou airbrushovej pištole od striekaného predmetu a tiež výstupným tlakom.
5. Pre striekanie tenkých čiar doporučujeme demontovať kryt ihly a držať airbrushovú pištoľ čo najbližšie k striekanému predmetu.

Všeobecná údržba airbrush pištolí

1. Vyprázdniť nádobku, ktorú následne naplníte odpovedajúcim riedidlom, alebo vodou (Airbrush cleaner) a vypláchnite. Na očistenie stien nádobky použite starý štetec a dôkladne ním očistite prístor nádobky
 2. Opätovne naplňte nádobku riedidlom, alebo vodou, ucpite kryt ihly a prefúknite. Vzduch začne prúdiť do nádobky a vyplaví prebytky farby. Následne vypláchnite a vytrite do sucha.
 3. Demontujte predný kryt trysky a očistite štetcom namočeným v riedidle, ktorým ste riedili farbu, prípadne použite Cleaner.
- Pri čistení nepoužívajte oceľové predmety.
4. Ak je potreba, uvoľnite zadný kryt a opatrne vytiahnite ihlu. Ihlu očistite mäkkou handričkou. Pri rozoberaní sa riadte podľa návodu.
 5. Pri opätovnom zasúvaní ihly do tela pištole buďte opatrný a neohnite hrot ihly.